

已解决了如下项目：

StarFire 重新编程失败 – 当从 4.20K 使用 CAN 重新编程的方法更新时，StarFire 重新编程失败。软件版本 4.20N 能够解决这一问题。

StarFire™ 6000 不能在 VT 上填入 – 当机器钥匙开关接通，但发动机关闭时，StarFire™ 6000 在显示器 VT 上填入。然后当发动机起动时，StarFire™ 6000 不再加载到 VT 上。通过安装 4.20K，该问题已得到解决。

发布通知

这些是 StarFire™ 6000 的软件发布说明。发布说明可在 www.stellarsupport.com 上查看。

注：软件的使用由软件随附的“最终用户许可协议”解释。

版权所有 © 1996-2019 Deere & Company