

## 解决的问题

软件更新 10.16.1400-85解决了如下问题：

### 一般（可适用于多项田间操作）

- 驾驶员在打开了“帮助中心”应用程序后无法关闭他，除非显示器重启
- 如果驾驶员在记录适应性曲线的同时改变轨迹间距，显示器可能会遇到“应用程序意外退出”错误

### 棉花收获

- 在显示器完成了热启动后，驾驶员可能无法启用 CP690 或 CS690 棉花收获机上的 AutoTrac™ RowSense™

---

## 发布通知

以下是第 4 代显示器的第 4 代操作系统和 AMS 应用软件更新发布说明。如需查看发布说明，请登录 [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com)。注：软件的使用由软件随附的“最终用户许可协议”解释。

版权所有 © 1996-2020 Deere & Company