

已解决的问题

软件更新 18-1 将修复下列问题：

- 在 4640 通用显示器获取 AutoTrac™ Universal 200 导航线时，由于激进进行采集导致出现性能错误。
 - 设置更高 VT 优先级 2 时，冷启动后，第 4 代显示器将其更改返回。
 - 第 4 代显示器软件版本 17-1 上加载导航线追踪列表时间长。
 - 第 4 代显示器中设备管理器应用不允许横向偏移量小于 1"。
 - 在第 4 代显示器上，当车轮转速低于 1.6 km/h 时，车轮转速仅以 km/h 显示，而非 m/h。
 - 转移液体至配备第 4 代 4600 CommandCenter™ 的烘干装置时，不能与 AutoTrac™ RowSense™ 接合。
 - 关键周期后，第 4 代 4100 CommandCenter™ 上摄像头应用显示黑屏。
 - 第 4 代显示器启动时间长。
 - 无瑞典语翻译工具可用于第 4 代显示器显示屏帮助文件。
-

发布通知

这些是第 4 代显示器的软件的第 4 代操作系统和 AMS 应用软件更新发布说明。发布说明可在 www.stellarsupport.com 上获得。注：软件的使用受软件随附的"最终用户许可协议"监管。

版权所有 © 1996-2018 Deere & Company