

已解决项目：


第 4 代 17-1 软件 - 第 4 代显示器软件版本为 17-1 时，覆盖范围地图发生翻转。问题已通过 SF6000 3.80G 软件得到解决。

文件管理器缺陷 - 新图标已对内部硬件故障执行检测。安装 18-1

软件后，若检测出内部硬件故障，应出现编号为 41

的红色图标。接收器会正常工作，但如果按下“获取数据”按钮，用户将收到“存储不足”错误，并且不能收集数据。需更换接收器，以“获取数据”并不会收到“存储不足”错误。

StarFire 6000 - File Manager



机器同步 - 操作 3.70M 软件时，连接到在 3.70M 运行的 SF6000 导管时，SF6000 随动件可能出现振动。该问题已通过 3.80G 软件得到解决。导管和随动件都需更新

发布通知

以下是 GreenStar™ 3 2630 显示器及一些相关产品的软件更新发布通知。发布说明可在 www.stellarsupport.com 上获得。注：软件的使用受软件随附的“最终用户许可协议”监管。

版权所有 © 1996-2018 Deere & Company