

解决的问题

使用更新 10.11.744-213，可解决如下问题：

- o 第一次显示时，作业面图显示空行/空缺/重叠。
- o 牵引式播种车的文档记录作业点显示不正确。
- o 不能完全生成 AB 曲线导航线，或者导航线不能变成 AutoTrac™ 可使用的白色。
- o 在使用某些导航线、轨迹间距、农田边界或内部处理逻辑时，应用程序出错。
- o 电源开关关闭再打开（热启动）时，“作业设置”出现问题。
- o 针对机器应用程序而更新了显示器软件后，机器功能丢失。
- o 在特定的 GreenStar™ 施量控制单元配置下，应用程序出错。
- o 由于与转向控制单元的通信出现问题，不能调节高级 AutoTrac™ 设置。
- o 在 C850
气吹式播种车上，在“作业监视器”中的已作业面积只计算小种箱发来的数据，不能计算前、中或后种箱发来的数据。
- o AutoTrac™ 农具导航（ATIG）在 0 号轨迹上不能沿着初始 AB 曲线导航线移动。
- o 在 C850
气吹式播种车上，关闭再接通钥匙开关（冷/热启动）后，作业面图回到小种箱。
- o 瑞典的 iTEC™ 帮助文件采用斯洛文尼亚语。
- o 第一次使用后，“快速导航线”创建功能将灰化。
- o 当 AutoTrac™ 农具导航和主动式农具导航都打开时，第 4
代显示器不提醒驾驶员，二者都打开会降低性能。
- o 在导航配置下农具接收器设置不能保存。

发布通知

以下是第 4 代显示器的第 4 代操作系统和 AMS 应用软件更新发布说明。如需查看发布说明，请登录 www.stellarsupport.com。注：软件的使用受软件随附的“最终用户许可协议”监管。

版权所有 © 1996-2018 Deere & Company