

已解决了如下项目：

收获季可复现性 – 本次发布改进了收获季的可复现性，我们以前发现它不符合我们的期望。

- 在一个生产周期开始或者开始一个新的为期 9 个月的可复现性窗口时，将 StarFire™ 6000 软件更新到 4.10J。
- 目前处于生产周期或者 9 个月可复现性窗口中间的客户机器，不需要更新软件，除非客户愿意使用变换轨迹功能来重新对正导航线。
- *重要提示 – 为了能具备收获季可复现性，需要在 100% 精度下生成导航线。*

RTK 基站经度值 – 当在安装了 3.90G 软件的 StarFire™ 6000 上人工输入经度和纬度值时，如果输入的值较高，则经度值将显示为 34.7483647。这是接收器恢复的默认值。该软件更新将会解决这一问题。

DTC 841.07 连续触发 - 当 StarFire™ 6000 在第 3 方线束或第 3 方机器上工作时，可能会连续触发生成故障码 841.07，导致 StarFire™ 6000 无法使用。

发布通知

这些是 StarFire™ 6000 的软件发布说明。发布说明可在 www.stellarsupport.com 上查看。

注：软件的使用由软件随附的“最终用户许可协议”解释。

版权所有 © 1996-2019 Deere & Company